

No. Catálogo: IIEP270A100A / IIEP270A000B

Descripción: **AUTOIMPRIMANTE EPOXICO POLIAMIDICO BLANCO**

> Excelente Adherencia con un mínimo de limpieza. Recubrimiento funcional como primario y acabado.

Excelente resistencia al agua salada, derrames y salpicaduras de

solventes y alcalinos.

Producto libre de metales pesados.

Información Técnica:

ESPESOR SECO

CLASIFICACIÓN Recubrimeitno epóxico-poliamídico COLOR Blanco

ADELGAZADOR IDLR100E000A

MÉTODO DE APLICACIÓN Aspersión con o sin aire, brocha o rodillo RENDIMIENTO TEÓRICO

27.5 m²/L a 1.0 mil (25.4 micras)

5.5 m²/L a 5 mils

Considere pérdidas por aplicación

4 a 6 mils por capa

2 2

1 parte IIEP270A100A con 1 parte

IJEP270A000B en volumen.

TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO **MEZCLADO A 25°C**

SOLVENTE DE LIMPIEZA

CAPAS RECOMENDADAS

RELACIÓN DE MEZCLA

NÚMERO DE COMPONENTES

4 horas IDI R100F000A

DENSIDAD A 25 °C VISCOSIDAD A 25°C **SÓLIDOS POR PESO** SÓLIDOS POR VOLUMEN

VOC (COMP ORGANICOS VOLATILES)

TIEMPO DE SECADO A 25°C y 50%H.R.

-AL TACTO / DURO

TIEMPO DE CURADO A 25°C y 50%H.R.

PARA INMERSIÓN

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

1.480 a 1.600 Kg/L 2000 a 5000 cps

81 mínimo 70 mínimo

280 g/L máximo

2 horas / 24 horas

7 días

100°C en seco

SISTEMAS RECOMENDADOS **IIEP / IIEP**

IIEP / IAHI



IIEP270A100A / IIEP270A000B : GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Las superficies acero al carbón, deben estar secas y libre de polvo , y la preparación es mínima con herramienta eléctrica o neumática de acuerdo a SSPC-SSP3. Y si el recubrimiento se va a utilizar para inmersión, entonces la limpieza debe de ser a metal cercano a blanco SSPC-SP10, cuyo perfil de anclaje es entre 1.5 y 2.5 mils.

MEZCLADO:

El producto es proporcionado en dos componentes en relación de 1 parte de base por 1 parte de catalizador en volumen, agite hasta integrar el catalizador en la base. Ajuste la viscosidad sin exceder de un 20%, con solvente IDLR100E000A . Prepare mezclas que solo vaya a utilizar en máximo 4 horas, para el lavado del equipo y herramienta utilizar solvente IDLR100E000A.

EQUIPO NECESARIO:

Equipo de aspersión con o sin aire.

Brocha o rodillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Lave el equipo antes y después de la aplicación con IDLR100E000A.

Una ver realizada y homogeneizada la mezcla, ajuste la presión de aire para obtener una atomización uniforme.

Realice pases paralelos, empalme un 50% del paso anterior, aplique una capa adicional en orillas.

Aplique la segunda capa mínimo 12 horas después de haber aplicado la primera

No aplicar el recubrimiento al menos de que la temperatura de superficie esté mínimo 3°C por arriba del punto de rocío.

SEGURIDAD:

¡¡PRECAUCIÓN!! Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato, evite el contacto con la piel y ojos.

Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplíquese con equipo adecuado de protección (overol, quantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado)

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Polímeros Anticorrosivos en cualquier demanda de cualquier tipo, aplica cuando la falla es atribuible al producto y no deberá en ningún caso ser mayor al precio de compra En ningún caso deberá Polímeros Anticorrosivos ser responsable por daños indirectos o incidentales. Los datos de los productos de las Hojas Publicadas son proporcionados de buena fe pero sin garantía en lo que se refiere a su aplicación, ya que las condiciones y métodos de aplicación están fuera de nuestro control

REVISION: Enero 2014